



Verksamhetsprogram förebyggande verksamhet

Anvisning för räddningstjänsten vid tillsyn av brandskydd och brandfarlig vara i Herrljunga kommun.

Upprättad: 2004-10-11

Reviderad:

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde, åå mm dd, att följande anvisning skall gälla för tillsyn av brandskydd och tillsyn brandfarliga varor inom Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Lagen om skydd mot olyckor | SFS 2003:778 |
| ▪ Förordningen om skydd mot olyckor | SFS 2003:789 |
| ▪ Lagen om brandfarliga och explosiva varor | SFS 1999:868 |
| ▪ Förordningen om brandfarliga och explosiva varor | SFS 1988:1145 |
| ▪ Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet | SRV FS 2003:10 |

Målsättning med förebyggande verksamheten är:

- att tydliggöra ägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för sitt brandskydd
- att denne på ett systematiskt sätt låter brandskyddsarbetet ingå som ett naturligt led i sitt dagliga arbete,
så att:
 - antalet bränder inte ökar
 - antalet bränder för kommunen hålls på en nivå under riksgenomsnittet
 - antalet tillsynsbesök förväntas att minska

Kompetens tillsynsförrättare

Utbildning

Lägst BMH + Fb2

Alt.

Räddningsledning C + Tillsyn och olycksförebyggande B.

Räddningstjänstens rapportering till bygg- och miljönämnden

Register

- Varje anläggning som är föremål för tillsyn finns registrerade i ett objektsregister, där varje objekt utifrån sin verksamhet ingår i någon av objektstypen A till G.
- Objektstyperna delas in i objektsklasserna 1 och 2.

Tillsynsintervall

- Tiden mellan tillsynskontrollen beslutas normalt av tillsynsförrättaren i samråd med räddningschefen, med hänsyn till den för objektet sammantagna risken och ägaren eller nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete för verksamheten, byggnaden och organisationen.
- Räddningschefen kan även besluta att förstärkt tillsyn skall ske på objekt med likartad verksamhet i så kallad tematillsyn.
Underlag för en sådan bedömning kan vara lokala eller nationella inträffade händelser, rapporter eller annan information, samt säsongsbunden verksamhet där vidtagna förebyggande åtgärder ofta är undermålig och med utbildad personal.
- Anläggningar där risken för brand eller konsekvensen för brand bedöms som minimerad och godtagbar, genom ett väl fungerande SBA, rekommenderas tiden mellan kontrollerna vara de som anges nedan under objekt.
Anläggning som vid kontroll inte bedöms uppfyller ovan nämnda, där riskerna är stora eller där brandskyddet inte fungerar skall tillsynen prioriteras och ges kortare tid mellan kontrollerna. Tiden bör dock inte vara kortare än sex månader.

Objekt

Klass 1

Tillsynsanläggningar där det med hänsyn till risken ställs särskilda krav på brandskyddet skall ägaren regelbundet lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Tidsfristen mellan inlämnandet av redogörelsen för klassen bör inte överstiga 4 år.

Behovet av att besöka byggnaden eller anläggningen för tillsyn på plats skall bedömas med hänsyn till den skriftliga redogörelsen samt övriga omständigheter.

Klass 2

Tillsynsanläggningar där det med hänsyn till risken ställs krav på kontroll av det systematiska brandskyddet, men där ägaren inte lämnar skriftlig redogörelse till kommunen.

Tillsynsintervallen för klassen bör inte överstiga 6 år.

OBJEKTSTYPER		
	A. INDUSTRIER Godsterminal	Sid. 4
	B. HOTELL Pensionat Elevhem Förläggning och andra tillfälliga boenden	Sid. 5
	C. SKOLOR Förskolor och skolomsorg Vuxenutbildning	Sid. 6
	D. VÅRDANLÄGGNINGAR Omsorg Alternativ boendeform Kriminalvård	Sid. 7
	E. SAMLINGSLOKALER Restaurang Fritidslokal Försäljningslokal	Sid. 8
	F. KULTURANLÄGGNINGAR Kyrkor Byggnadsminnen	Sid. 9
	G. RISKOBJEKT Byggnad eller anläggning med risk för brand till eller från objektet Camping Bensinstationer	Sid.10
Bilaga A	Förklaring av förkortningar	Sid. 11
Bilaga B	Taxa för avgiftsbelagd tillsyn inom Herrljunga kommun.	Sid. 12

A INDUSTRIER		Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller anläggningar:			
		– Där industriell verksamhet i form av tillverkning, framställning, förädling, energiutvinning, underhåll, reparation eller destruktion av produkter samt godsterminal och hamn.			
Tillsyn LSO	Klass	Objektsfaktorer			
		Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO LBE	
Skriftlig redogörelse	1	❖ Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industri-verksamheten.	6		
		❖ Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m ² .	6		
		❖ Industrier för vilket krävs tillstånd enligt lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.	6		2
		❖ Industrier som omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.	6		
	2	❖ Industrianläggning med hög brandbelastning eller stor brandrisk eller där stor risk finns att närliggande bebyggelse påverkas vid brand ex. större snickeri, sågverk, magasin.	6		
		❖ Industriverksamhet med > 7 personer inom anläggningen.	4		
		❖ Industrihotell. >5 hyresgäster eller 1 500 m ² yta.	4		
		<i>Firma inhyrda inom hotell blir tillsynsobjekt endast om de själva är att anse som objekt enl. denna anvisning.</i>			
	som ovan	❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE på industri-anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.			2
		❖ Tillsyn på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.			3

B HOTELL		Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller delar av byggnader: - Som används till hotell-, pensionat-, eller vandrarhemsrörelse som kräver tillstånd hos myndighet och verksamheten omfattas av lagen om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742). eller - Som används till elevhem, förläggning eller andra tillfälliga boende. Hit räknas kursgård, lägerskola, barnkoloni, militär-, samt flyktingförläggning.		
		Objektsfaktorer Tillsyn LSO Tillsyn LBE Tillsyn LSO LBE		
Skriftlig redogörelse	Klass			
	1	❖ Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller minst 5 gästrum.	3-5	2
		❖ Byggnad för elevhem eller förläggning om byggnaden har plats för fler än 50 personer eller har fler än 25 förlägningsrum.	3-5	2
	2	❖ Byggnad eller annat tillfälligt boende med > 12 personer eller > 6 övernattningsrum.	3-5	2
Tillsyn LBE	som ovan	❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.		2
	2	❖ Tillsyn på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.		3

C SKOLOR		Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller del av byggnad inrättad som:				
		Förskola, skola eller skolbarnomsorg samt gymnasium och vuxen utbildningsverksamhet.				
Tillsyn LSO	Klass	Objektsfaktorer				
		Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO LBE		
Skriftlig redogörelse	1	❖ Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten <u>inte</u> enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.	3-5		1	
		❖ Förskola, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.	3-5		1	
		❖ Förskola, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.	2-4		1	
						
		❖ Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten <u>inte</u> enbart är belägen i markplan och där mindre än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.	3			
		❖ Förskola, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där mindre än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.	3-4			
Tillsyn LBE	som ovan	❖ Skolor eller andra utbildningar för vuxna, eller där praktisk industri eller hantverksutbildning förekommer och verksamheter som inte omfattas av skollagen.	3-5			
		<i>Delar av sådan verksamhet kan dock omfattas av andra bestämmelser i denna anvisning ex. samlingslokaler.</i>				
	2	❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.			1	
		❖ Tillsyn på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.			3	

D VÅRDANLÄGGNING

Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller del av byggnad inrättad:

För att bedriva vård eller omsorg där en eller flera personer samtidigt vistas som inte kan säkerställa sin egen säkerhet på ett betryggande sätt.

Hit räknas:

- Sjukhus, vårdcentral, tandpoliklinik, sjukhem, vårdhem, ålderdomshem, gruppboheter för alternativt boende samt kriminalvård.
- Boende i villa, bostads- eller hyresrätter där omvårdnadspersonal utför vård- och omsorgsarbete skall informeras.

Tillsyn LSO

Klass

Skriftlig redogörelse

1

- ❖ Inrättning för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.

Objektsfaktorer

Tillsyn	Tillsyn	Tillsyn
LSO	LBE	LSO
		LBE

3-7

- ❖ Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

3-7

2

❖ Vårdanläggning eller alternativt boende.

3-5

❖ Vårdcentraler eller tandpoliklinik.

3

1

Tillsyn LBE

som ovan

- ❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE på anläggning som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.

1

2

- ❖ Tillsyn på anläggning som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.

3

F SAMLINGSLOKALER		Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller del av byggnad där ett stort antal personer samtidigt är församlade eller där försäljning till allmänheten sker såsom:			
		– Restaurang, dock inte personalmatsal, sporthall, konferens-, dans-, studielokal, biograf och andra publika lokaler. – Försäljningslokal, galleria eller varuhus, med eller utan större lagerhantering. Försäljningsyta är yta där allmänheten har tillträde. – Kyrkor, frikyrkor, museer och andra byggnader som inte betraktas som kulturminnen, ingår i denna objektstyp.			
Tillsyn LSO	Klass	Objektsfaktorer			
Skriftlig redogörelse		Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO LBE	
	1	❖ Samlingslokal som används av fler än 150 personer samtidigt.	4		1
		❖ Restaurang och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.	3		1
		❖ Fritidsanläggning där det finns platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak.	4		1
	2	❖ Samlingslokal som används av mindre än 150 personer samtidigt.	3		1
		❖ Restaurang och andra liknande verksamheter där det finns platser för mindre än 50 personer i samma lokal.	2		1
		❖ Försäljningslokal med > 1 våningsplan och försäljningsyta > 600 m ² , i markplan med försäljningsyta > 800m ² .	4-5		1-2
		❖ Försäljningslokal med försäljningsyta > 400m ² med två utrymningsvägar varav den har passage genom mer än en brandcell till det fria.	2-4		1-2
Tillsyn LBE					
	som ovan	❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE i samlingslokal och försäljningslokal som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd (gas eller 100 liter vätska klass 1, 2, 3) genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.		1	
	2	❖ Tillsyn på anläggning som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.		3	

G KULTURHISTORISK ANLÄGGNING		Kännetecknande för objektstypen är byggnader eller del därav och som utgör stort kulturhistoriskt värde såsom:		
		– Kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och museer.		
Tillsyn LSO	Klass	Objektsfaktorer		
		Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO LBE
Skriftlig redogörelse	1	❖ Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.	3-6	1
		❖ Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m. m.	3-6	1
		Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.	3-6	1
Tillsyn LBE	2	Tillsyn på kulturhistorisk anläggning som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd endast för uppvärmning.		
			3	

I RISKOBJEKT

Kännetecknande för objektstypen är utomhusanläggningar och byggnader helt eller delvis under tak som inte kan hänföras till annan objektstyp i detta dokument.

Där objektet anses utgöra risk för att människor, miljö eller egendom kan komma till skada, eller i övrigt kan bedöms sakna skälig nivå på säkerhet genom brand eller brandgasspridning.

Även driftsanläggningar med samhällsviktig funktion där risken för brand inte är försumbar ingår i denna objektstyp:

Såsom drivmedelsanläggning, campingplats, ridanläggning, överbyggd gård, större telestationer etc.

Tillsyn LSO Skriftlig redogörelse	Klass		Objektsfaktorer		
			Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO LBE
	1	❖ Byggnader med > 16 våningar ovan mark.	3		
	2	❖ Överbyggda gårdar.	2-4		
		❖ Ridanläggningar med stall för > 5 hästar som drivs i föreningsform.	2		
		❖ Drivmedel och bunkringsanläggning med annan försäljning än drivmedel eller verksamhet inom anläggningen.	2		2
		❖ Campingplats för > 50 enheter/platser eller med plats för > 25 campingstugor/hytter.	4		1
		❖ Fritidanläggning av annat slag för > 600 personer där verksamhet bedrivs helt eller delvis under tak och anläggningen i övrigt är av brännbart material.	2-4		1
		❖ Samhällsviktiga större driftsanläggningar ex. fjärrvärmeverket.	2-4		
Tillsyn LBE	som ovan	❖ Tillsyn Brandfarlig vara enl. LBE på anläggning med tillståndspliktig mängd genomförs samtidigt med tillsyn av SBA.			1
	2	❖ Tillsyn brandfarlig vara enl. LBE på bemannad eller obemannad drivmedelsanläggning som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig vara.			3

FÖRKLARING AV FÖRKORTNING

LSO	Lagen om skydd mot olyckor
FBE	Förordning om brandfarliga och explosiva varor
LBE	Lagen om brandfarliga och explosiva varor
SBA	Systematiskt brandskyddsarbete
SFS	Svensk författnings samling.
SRV FS	Statens räddningsverks författnings samling
SRV medd	Statens räddningsverks meddelanden
BMH	Brandmästare heltid
Fb2	Förebyggande 2
C	Räddningsledningsutbildning C
B	Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet B
Räddningsverket	Centrum för risk- och säkerhetsutbildning

TAXA FÖR AVGIFTSBELAGD TILLSYN INOM HERRLJUNGA KOMMUN

1. Beräkning av avgiften

Avgiften för tillsyn av brandskydd och tillsyn av brandfarliga varor bestäms genom att ett grundbelopp multipliceras med en för objektet tillämpad objektsfaktor enligt denna anvisning.

För vissa objekt i denna anvisning har en nedre och övre objektsfaktor tillämpats, den högre objektsfaktorn är i detta fall vägledande.

I de fall där tillsynsobjektet är av mindre storlek och objektsfaktorn orimlig, skall den lägre faktorn tillämpas.

Avgiften är en schablonmässig bedömning och innefattar förutom förberedelsetid ersättning för genomgång och av för tillsynen nödvändiga handlingar, tillsynsbesök, restid samt viss administration och protokollskrivning.